

表 1：样品信息

样品类型	采样点位	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期	检测日期
废水	污水厂出口	HHN90208004	无色、无味、透明、无肉眼可见物	吴一博 敖齐	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日~24 日
	污水厂进口	HHN90208005	灰黑、臭、浑浊、有肉眼可见物			
废气 (无组织)	1#上风向参照点	HHN90208006	气体、吸收液、液位正常、无漏液			
	1#上风向参照点	HHN90208007	气体、吸收液、液位正常、无漏液			
	1#上风向参照点	HHN90208008	气体、气袋、饱满			
	1#上风向参照点	HHN90208009	气体、气袋、饱满			
	1#上风向参照点	HHN90208010	气体、气袋、饱满			
	1#上风向参照点	HHN90208011	气体、气袋、饱满			
	2#下风向监测点	HHN90208012	气体、吸收液、液位正常、无漏液			
	2#下风向监测点	HHN90208013	气体、吸收液、液位正常、无漏液			
	2#下风向监测点	HHN90208014	气体、气袋、饱满			
	2#下风向监测点	HHN90208015	气体、气袋、饱满			
	2#下风向监测点	HHN90208016	气体、气袋、饱满			
	2#下风向监测点	HHN90208017	气体、气袋、饱满			
	3#下风向监测点	HHN90208018	气体、吸收液、液位正常、无漏液			
	3#下风向监测点	HHN90208019	气体、吸收液、液位正常、无漏液			
	3#下风向监测点	HHN90208020	气体、气袋、饱满			
	3#下风向监测点	HHN90208021	气体、气袋、饱满			